

Нутромеры индикаторные серии НИ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>

Технические характеристики

Нутромер индикаторный НИ 10-18 (0,01) КРИН ГОСТ 868-82 с поверкой



Нутромер индикаторный 10-18 предназначен для измерения диаметра отверстий с высокой степенью точности.

Он нужен для проверки точности соответствия отверстия требуемым параметрам. Особенно важно иметь устройство для того, чтобы провести замеры там, куда не достанет штангенциркуль.

Диапазон измерений 10-18 мм.

Погрешность 0,01 мм.

Нутромер индикаторный НИ 100-160 (0,01) КРИН ГОСТ 868-82 с поверкой



Нутромер индикаторный 100-160 предназначен для измерения диаметра отверстий с высокой степенью точности.

Он нужен для проверки точности соответствия отверстия требуемым параметрам. Особенно важно иметь устройство для того, чтобы провести замеры там, куда не достанет штангенциркуль.

Диапазон измерений 100-160 мм.

Погрешность 0,01 мм.

Нутромер индикаторный НИ 160-250 (0,01) КРИН ГОСТ 868-82 с поверкой



Нутромер индикаторный 160-250 предназначен для измерения диаметра отверстий с высокой степенью точности.

Он нужен для проверки точности соответствия отверстия требуемым параметрам. Особенно важно иметь устройство для того, чтобы провести замеры там, куда не достанет штангенциркуль.

Диапазон измерений 160-250 мм.

Погрешность 0,01 мм.

Нутромер индикаторный НИ 18-35 (0,01) КРИН с поверкой



Нутромер индикаторный 18-35 предназначен для измерения диаметра отверстий с высокой степенью точности.

Он нужен для проверки точности соответствия отверстия требуемым параметрам. Особенно важно иметь устройство для того, чтобы провести замеры там, куда не достанет штангенциркуль.

Диапазон измерений 18-35 мм.

Погрешность 0,01 мм.

Нутромер индикаторный НИ 18-50 (0,01) КРИН ГОСТ 868-82 с поверкой



Нутромер индикаторный 18-50 предназначен для измерения диаметра отверстий с высокой степенью точности.

Он нужен для проверки точности соответствия отверстия требуемым параметрам. Особенно важно иметь устройство для того, чтобы провести замеры там, куда не достанет штангенциркуль.

Диапазон измерений 18-50 мм.

Погрешность 0,01 мм.

Нутромер индикаторный НИ 35-50 (0,01) КРИН с поверкой



Нутромер индикаторный 35-50 предназначен для измерения диаметра отверстий с высокой степенью точности.

Он нужен для проверки точности соответствия отверстия требуемым параметрам. Особенно важно иметь устройство для того, чтобы провести замеры там, куда не достанет штангенциркуль.

Диапазон измерений 35-50 мм.

Погрешность 0,01 мм.

Нутромер индикаторный НИ 50-100 (0,01) КРИН ГОСТ 868-82 с поверкой



Нутромер индикаторный 50-100 предназначен для измерения диаметра отверстий с высокой степенью точности.

Он нужен для проверки точности соответствия отверстия требуемым параметрам. Особенно важно иметь устройство для того, чтобы провести замеры там, куда не достанет штангенциркуль.

Диапазон измерений 50-100 мм.

Погрешность 0,01 мм.

Нутромер индикаторный НИ 6-10 (0,01) КРИН ГОСТ 868-82 с поверкой



Нутромер индикаторный 6-10 предназначен для измерения диаметра отверстий с высокой степенью точности.

Он нужен для проверки точности соответствия отверстия требуемым параметрам. Особенно важно иметь устройство для того, чтобы провести замеры там, куда не достанет штангенциркуль.

Диапазон измерений 6-10 мм.

Погрешность 0,01 мм.

Нутромер индикаторный НИ-10 6-10 0,01 КРИН

Нутромер индикаторный НИ – предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50 – НИ-450 – посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). Настройка нутромера на требуемый размер может производиться как по аттестованным кольцам, так и по блокам концевых мер длины с боковинами.

Нутромеры НИ производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>НИ</u>
Тип	<u>индикаторный</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>868-82</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№75548-19</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>6-10 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	390



Нутромер индикаторный НИ-10 6-10 0,01 КРИН

Нутромер индикаторный НИ – предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50 – НИ-450 – посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). Настройка нутромера на требуемый размер может производиться как по аттестованным кольцам, так и по блокам концевых мер длины с боковинами.

Нутромеры НИ производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>НИ</u>
Тип	<u>индикаторный</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>868-82</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№75548-19</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>10-18 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	390



Нутромер индикаторный НИ-50 18-50 0,01 кл. 1

Нутромер индикаторный НИ – предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50 – НИ-450 – посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). Настройка нутромера на требуемый размер может производиться как по аттестованным кольцам, так и по блокам концевых мер длины с боковинами.

Нутромеры НИ производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>НИ</u>
Тип	<u>индикаторный</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>868-82</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№75548-19</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>18-50 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	390



Нутромер индикаторный НИ-100 50-100 0,01

Нутромер индикаторный НИ – предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50 – НИ-450 – посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). Настройка нутромера на требуемый размер может производиться как по аттестованным кольцам, так и по блокам концевых мер длины с боковинами.

Нутромеры НИ производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>НИ</u>
Тип	<u>индикаторный</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>868-82</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№75548-19</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>50-100 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	390



Нутромер индикаторный НИ-160 100-160 0,01 кл. 1

Нутромер индикаторный НИ – предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50 – НИ-450 – посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). Настройка нутромера на требуемый размер может производиться как по аттестованным кольцам, так и по блокам концевых мер длины с боковинами.

Нутромеры НИ производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>НИ</u>
Тип	<u>индикаторный</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>868-82</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№75548-19</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>100-160 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	390



Нутромер индикаторный НИ-250 160-250 0,01 кл. 1

Нутромер индикаторный НИ – предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50 – НИ-450 – посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). Настройка нутромера на требуемый размер может производиться как по аттестованным кольцам, так и по блокам концевых мер длины с боковинами.

Нутромеры НИ производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>НИ</u>
Тип	<u>индикаторный</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>868-82</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№75548-19</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>160-250 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	390



Нутромер индикаторный НИ-450 250-450 0,01

Нутромер индикаторный НИ – предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50 – НИ-450 – посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). Настройка нутромера на требуемый размер может производиться как по аттестованным кольцам, так и по блокам концевых мер длины с боковинами.

Нутромеры НИ производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>НИ</u>
Тип	<u>индикаторный</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>868-82</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№75548-19</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>250-450 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	390



Нутромер индикаторный НИ-700 450-700 0,01

Нутромер индикаторный НИ – предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50 – НИ-450 – посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). Настройка нутромера на требуемый размер может производиться как по аттестованным кольцам, так и по блокам концевых мер длины с боковинами.

Нутромеры НИ производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>НИ</u>
Тип	<u>индикаторный</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>868-82</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№75548-19</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>450-700 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	390



Нутромер индикаторный НИ-1000 700-1000 0,01

Нутромер индикаторный НИ – предназначен для измерения внутренних размеров относительным методом. В нутромерах моделей НИ-10 и НИ-18 величина перемещения подвижного измерительного стержня передается на отсчетное устройство при помощи клиновой передачи, а в нутромерах НИ-50 – НИ-450 – посредством рычажной передачи. В моделях НИ-700 и НИ-1000 подвижный измерительный стержень контактирует непосредственно с отсчетным устройством. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия нутромеры снабжены центрирующим мостиком (нутромер НИ-10 может не иметь центрирующего мостика). Настройка нутромера на требуемый размер может производиться как по аттестованным кольцам, так и по блокам концевых мер длины с боковинами.

Нутромеры НИ производства КРИН поставляются с первичной заводской поверкой, для других производителей поверка заказывается дополнительно.

Характеристики

Вид	<u>НИ</u>
Тип	<u>индикаторный</u>
Производитель	<u>КРИН</u>
ГОСТ	<u>868-82</u>
Точность	0,01 мм
Госреестр	<u>№75548-19</u>
Способ отсчета	механический
Диапазон измерений	<u>700-1000 мм</u>
Поверка	<u>с заводской поверкой</u>
Страна производства	Россия
Вес товара, грамм	390





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: knx@nt-rt.ru || сайт: <https://krin.nt-rt.ru/>